


Fiche technique

Tôle d'étanchéité type MB Chevauchement o.O.

minéral entièrement revêtu sur les deux faces



[Droit au produit](#)



numéro d'article:	070481
groupe d'articles:	204 - Dichtblech MB (mineralisch beschichtet)
GTIN:	4251689511486
numéro tarifaire:	73269098
Conditionnement :	caisse
unite de quantité de vent:	120 m
Matériau:	St 37, galvanized special coating: mineral
Couleur:	jaune
Surface:	Dur, rude
Longueur de la tôle d'étanchéité:	2,4 m La sécurité est un élément essentiel de la protection de l'environnement et de la santé.
Hauteur de la tôle d'étanchéité:	160 mm
Épaisseur de la tôle d'étanchéité:	Environ 0,6 mm
Épaisseur Revêtement:	Environ 0,2 mm
Épaisseur totale:	approx. 1,0 mm
Certificat de contrôle / autorisations:	Certificat d'essai général de la surveillance des chantiers (AbP) MPA Braunschweig JGS - Rapport d'examen MPA Braunschweig (1200/549/17) - Pan
zones de changement d'eau adaptées:	Ja Ja
Conforme à:	Classe d'utilisation A pour les classes de sollicitation 1 et 2, conformément à la directive WU .



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Emballage:	Boîte en bois (255 x 25 x 31 cm) 50 pcs bandes 55 pièces d'attaches de butée
Domaine d'application thermique:	- 20°C à 90°C
résistance testée à la pression d'eau:	jusqu'à 2,5 bar maxi (colonne d'eau de 25 m) pour l'Allemagne : jusqu'à max. 1,0 bar (10 m de colonne d'eau, 2,5 fois le coefficient de sécurité pris en compte)
stockage:	Conserver dans l'emballage d'origine intact et non ouvert, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
mis au rebut:	Peut être éliminé dans des décharges d'ordures ménagères en respectant les dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Tôle d'étanchéité type MB Chevauchement o.O.. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 15.05.2024 , last modified 04.12.2023